

## 県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採 水 場 所		試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果 (Bq/kg)			備 考
	採 水 地	施 設 名						Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	昭和町西条	昭和浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
2	甲府市黒平町	旧市営林務事務所	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
3	甲府市高成町	市営駐車場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
4	甲府市梯町	古閑スポーツ広場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
5	甲斐市篠原	榎公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
6	甲斐市龍地	登美団地公園	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
7	甲斐市亀沢	睦沢ふれあい館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H30.8.9	H30.8.10	不検出	不検出	不検出	
8											
9											
10											

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。

「結果 (Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値が0.48～0.82Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

### < 参考 >

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg

## 甲府市上下水道局給水区域における水道水中の放射性物質測定結果について

中道地域の水道水の放射性物質を測定しました。  
測定結果等は以下のとおりです。

中道北部第2配水区域

単位 Bq/kg

採取日	平成30年8月9日	
採取場所	宮下自治会集会場	
測定機関	株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市）	
測定項目	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134, 136, 137
測定結果	不検出※	不検出※

※不検出とは、測定下限値（1Bq/kg）未満

工務部水道管理室浄水課

電話：055-251-8111

FAX：055-251-8127